



RELATÓRIO DA 3ª MEDIÇÃO

**SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE
MARCO – CEARÁ.**

Responsável Técnico:
JUAN NEVES AMÂNCIO
Arquiteto Urbanista
CAU - CE A151920-4

JUNHO DE 2024

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo esclarecer os serviços executados e atestados durante a **3ª MEDIÇÃO** dos Serviços de Construção da Sede do Poder Legislativo do Município de Marco – Ceará, do período de 14/03/2024 a 24/06/2024.

2. DOS SERVIÇOS REALIZADOS

2.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Execução dos pilares e vigas da Cobertura.

2.2 PAREDES E PAINÉIS

Execução de paredes e painéis de diversos ambientes da edificação

2.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Execução de instalações hidráulicas e sanitárias em geral


2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Execução de instalações elétricas em geral.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

São estas breves considerações que compõem este relatório dos serviços executados e atestados durante a **3ª MEDIÇÃO** da Serviços de Construção da Sede do Poder Legislativo do Município de Marco – Ceará, do período de 14/03/2024 a 24/06/2024, sem prejuízo de outras que não tenham sido porventura inseridas nesse relatório.

Marco – Ceará, 24 de junho de 2024.



JUAN NEVES AMÂNCIO

Sócio Representante ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Arquiteto e Urbanista – CAU A151920-4.